



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA

GENOVA



SIAP GENOVA

**RISCHIO ESPOSIZIONE AMIANTO CROLLO E DEMOLIZIONE PONTE MORANDI
IL QUESTORE RISPONDE AL SIAP (E PER CONOSCENZA ALTRI SINDACATI):
CHIESTI I DATI AD ARPAL.**

**GRAZIE AL SIAP È STATO COINVOLTO
L'ORGANO TECNICO COMPETENTE A TUTELA DEI POLIZIOTTI**

**VEDREMO GLI SVILUPPI MA IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI FAR RICONOSCERE
IL RISCHIO SUI DVR (d.vo 81/08) DEGLI UFFICI DI TUTTI I POLIZIOTTI INTERVENUTI.
(Tra l'altro abbiamo appreso che oltre a quelli già indicati nella nostra nota bisogna
considerare anche la Zona Telecomunicazioni Polstato Liguria).**

Seguiranno sviluppi.

Genova, 21 Marzo 2019

S I A P
Roberto Traverso

Questura di Genova

Ufficio Tecnico Logistico
Prot. 0041693 del 20/03/2019 Uscita Cod. Amm. m. II
Fasc. Archivio RACCOLTE UFFICIO Tecnico L
ogistico 2^a Sez. - Amm. e Controlli
la - Attività di controllo e di controllo
o 160 Viale Amianto Ponte

Data: 20/03/2019 16:18:37

QUESTURA di GENOVA
Ufficio Tecnico-Logistico

Genova, data del protocollo

Oggetto: Servizi correlati al crollo del ponte Morandi.
Richiesta di indicazioni in merito alla conformazione del materiale che costituisce la pila 8 del ponte Morandi ed eventuale esposizione al rischio amianto.

All. 1

Alla Segreteria Provinciale SIAP (in funzione di R.L.S.)
(rif. nota prot. n. 298/S.P./2019 del 18 marzo 2019)

Alla Segreterie Provinciali (in funzione di R.L.S.)
SIULP - SAP
FSP Polizia di Stato - già UGL Polizia di Stato - ES - ES
Fed. COISP - SILP CGIL
Fed. UIL Polizia (UIL Polizia - UILMP - P.N.F.D.)
CONSAP - ADP - ANIP - ITALIA SICURA

e, p.c. Al Vice Questore Vicario
Al Capo di Gabinetto
Al Dirigente Compartimento Polizia Stradale
Al Dirigente VI Reparto Mobile
Al Dirigente Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica
Al Dirigente Reparto Prevenzione Crimine "Liguria"
Al Dirigente Ufficio Sanitario Provinciale
Al Medico Competente
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

LORO SEDE

In riferimento all'oggetto, si rammenta che dalla documentazione tecnica acquisita da ARPAL nel periodo immediatamente seguente il crollo del ponte Morandi, è stata esclusa la presenza di materiali contenenti amianto nelle macerie del ponte. Nelle occasioni successive, i vari Enti coinvolti (tra cui ARPAL e ASL) sono stati interpellati per valutare la soluzione di abbattimento e di ricostruzione con minor impatto per l'ambiente di vita circostante.

1^a SEDE - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOCHI DI LAVORO
VIA DEL MILLE, N.14 - 16147 GENOVA (GE) - 010 3097355
PEC: uff.quest.genpeops.poliziadistato.it

1^a SEDE - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOCHI DI LAVORO
VIA DEL MILLE, N.14 - 16147 GENOVA (GE) - 010 3097355
PEC: uff.quest.genpeops.poliziadistato.it

Questura di Genova

Ufficio Tecnico Logistico
Prot. 0040218 del 18/03/2019 Uscita Cod. Amm. m. II
Fasc. Archivio RACCOLTE UFFICIO Tecnico L
ogistico 2^a Sez. - Amm. e Controlli
la - Attività di controllo e di controllo
o 160 Viale Amianto Ponte Morandi

Data: 18/03/2019 20:11:00

Allegato 1

QUESTURA di GENOVA
Ufficio Tecnico-Logistico

Genova, data del protocollo

Oggetto: Richiesta di indicazioni su conformazione del materiale che costituisce la pila 8 del ponte Morandi ed eventuale esposizione al rischio amianto.

All' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure
Direzione Provinciale di Genova
Via Bombrini, n. 8 - 16149 Genova (GE)
arpa@pec.aprpal.gov.it

Si fa riferimento alla comunicazione prot. 0025586 del 23 agosto u.s. con cui codesto Ufficio ha reso noto gli esiti del sopralluogo effettuato da personale tecnico al fine di accertare l'eventuale presenza di amianto nei detriti prodotti dal crollo del ponte Morandi. In quell'occasione i rapporti di prova relativi ai campionamenti di materiale recuperati in più punti tra i detriti hanno escluso la presenza di materiali contenenti amianto tra le macerie del ponte.

Recenti notizie giunte a mezzo stampa relative alla pianificazione della procedura di demolizione della pila 8 hanno rivelato l'esito di risultati analitici che individuano la presenza di amianto naturale nel conglomerato cementizio di cui è composto il manufatto.

Al tal proposito si chiede di far pervenire con urgenza a questo Ufficio indicazioni in merito alla modalità con cui sono stati effettuati i monitoraggi, oltre al loro esito, specificando la tipologia di materiale esaminato e la percentuale in relazione al campione prelevato. Si chiede infine di definire se la presenza di amianto in oggetto possa divenire un rischio proprio in virtù della demolizione del manufatto.

Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro.

IL QUESTORE
(Bracco)

1^a SEDE - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOCHI DI LAVORO
VIA DEL MILLE, N.14 - 16147 GENOVA (GE) - 010 3097355
PEC: uff.quest.genpeops.poliziadistato.it